



Pan Tomasz Stefan
Radny Rady Miasta Poręba
w miejscu

Dotyczy: interpelacji z dnia 31 marca 2025 r.

W odpowiedzi na interpelację wyjaśniam, że wskazane przez Pana drogi zarówno o nawierzchni bitumicznej jak i szutrowej zostały ujęte w harmonogramach remontów częściowych nawierzchni bitumicznych oraz napraw dróg o nawierzchni szutrowej.

Stan techniczny nawierzchni w ciągu ul. Niepodległości, zgodnie z protokołem okresowej kontroli pięcioletniej drogi, jest zadowalający. Występują liczne spękania i ubytki w nawierzchni ścieralnej. Co roku w ciągu przedmiotowej drogi przeprowadzane są bieżące prace utrzymaniowe, w celu zachowania wartości użytkowych drogi. W chwili obecnej faktycznie ulica Niepodległości stanowi alternatywną drogę do DK – 78, lecz zgodnie z posiadanymi informacjami, od maja tego roku ruch kołowy w ciągu DK – 78, a co za tym idzie, również w ciągu ul. Niepodległości ulegnie znacznemu zmniejszeniu z uwagi na oddanie do użytkowania obwodnicy Poręby. Jednocześnie nadmieniam, że na terenie gminy jest kilka dróg, których stan techniczny jest zły i to w pierwszej kolejności należy skupić się na poprawie ich stanu.

Z up. Burmistrz Miasta Poręba
Sekretarz Miasta Poręba
Barbara Baran

Otrzymują:

1. Adresat
2. Biuro Rady Miasta
3. NiGK a/a

